
North Well
Pit
WT
Wash
Brawley
22
23
24
19
27
CP 26
?=1196 cfs
D.A.=2245.1 ac.
C.S.=12 hr.
#26
CP 33
?=3734 cfs
D.A.=6448.7 ac.
C.S.=12 hr.
#33
CP 29
?=580 cfs
D.A.=645.8 ac.
C.S.=6 hr.
#29
CP 28
?=337 cfs
D.A.=348.1 ac.
C.S.=6 hr.
#28
CP 27
?=1730 cfs
D.A.=2587.7 ac.
C.S.=6 hr.
#27
WS 29
?=348 cfs
D.A.=348.0 ac.
C.S.=6 hr.
CP 34
?=287 cfs
D.A.=495.4 ac.
C.S.=6 hr.
#34
CP 30
?=581 cfs
D.A.=620.8 ac.
C.S.=6 hr.
#30
WS 28
?=125 cfs
D.A.=134.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 33
?=640 cfs
D.A.=598.4 ac.
C.S.=6 hr.
CP 21
?=185 cfs
D.A.=192.0 ac.
C.S.=6 hr.
#21
CP 25
?=55 cfs
D.A.=32.6 ac.
C.S.=6 hr.
#25
CP 20
?=2252 cfs
D.A.=3546.3 ac.
C.S.=12 hr.
#20
CP 22
?=179 cfs
D.A.=87.7 ac.
C.S.=6 hr.
#22
CP 23
?=3709 cfs
D.A.=4188.0 ac.
C.S.=12 hr.
#23
CP 24
?=1158 cfs
D.A.=2270.9 ac.
C.S.=6 hr.
#24
WS 20
?=35 cfs
D.A.=17.3 ac.
C.S.=6 hr.
CP 20/26
?=2251 cfs
D.A.=3529.0 ac.
C.S.=12 hr.
#20=100%,#26=50%
20/26
WS 25
?=55 cfs
D.A.=32.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 26
?=321 cfs
D.A.=480.6 ac.
C.S.=6 hr.
28/30
CP 28/30
?=342 cfs
D.A.=285.0 ac.
C.S.=6 hr.
#28=75%, #30=75%
WS 30
?=219 cfs
D.A.=139.5 ac.
C.S.=6 hr.
CP 31
?=3550 cfs
D.A.=5354.9 ac.
C.S.=12 hr.
#31
#32
CP 32
?=320 cfs
D.A.=309.8 ac.
C.S.=3 hr.
WS 22
?=179 cfs
D.A.=87.7 ac.
C.S.=6 hr.
23/24
WS 21
?=185 cfs
D.A.=192.0 ac.
C.S.=6 hr.
CP 23/24
?=758 cfs
D.A.=1431.9 ac.
C.S.=6 hr.
#23=75%, #24=75%
CP 48
?=1818 cfs
D.A.=2368.5 ac.
C.S.=12 hr.
#48
CP 68
?=2341 cfs
D.A.=2539.5 ac.
C.S.=6 hr.
#68
CP 50
?=3833 cfs
D.A.=6866.6 ac.
C.S.=12 hr.
#50
CP 49
?=156 cfs
D.A.=127.4 ac.
C.S.=6 hr.
#49
WS 149
?=106 cfs
D.A.=127.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 32
?=159 cfs
D.A.=175.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 28/30
?=245 cfs
D.A.=183.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 27
?=382 cfs
D.A.=852.2 ac.
C.S.=6 hr.
CP 35
?=1203 cfs
D.A.=1334.4 ac.
C.S.=12 hr.
#35
WS 50
?=919 cfs
D.A.=1049.0 ac.
C.S.=6 hr.
WS 48
?=181 cfs
D.A.=263.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 31
?=599 cfs
D.A.=759.0 ac.
C.S.=6 hr.
CP 30/32
?=267 cfs
D.A.=135.0 ac.
C.S.=6 hr.
#30=75%, #32=75%
30/32
CP 48/50
?=2434 cfs
D.A.=2806.4 ac.
C.S.=12 hr.
#48=75%, #50=75%
48/50
CP 31/32
?=67 cfs
D.A.=44.2 ac.
C.S.=6 hr.
#31=75%, #32=75%
31/32
WS 34
?=259 cfs
D.A.=441.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 23/24
?=436 cfs
D.A.=362.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 23
?=235 cfs
D.A.=302.7 ac.
C.S.=6 hr.
CP 19
?=3318 cfs
D.A.=2811.5 ac.
C.S.=12 hr.
#19
WS 48/50
?=357 cfs
D.A.=269.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 24
?=304 cfs
D.A.=441.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 30/32
?=467 cfs
D.A.=135.0 ac.
C.S.=6 hr.
WS 35
?=848 cfs
D.A.=798.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 31/32
?=67 cfs
D.A.=44.2 ac.
C.S.=6 hr.
CP 18
?=256 cfs
D.A.=170.9 ac.
C.S.=6 hr.
#18
CP 47
?=2977 cfs
D.A.=1513.0 ac.
C.S.=6 hr.
#47
CP 46
?=265 cfs
D.A.=287.4 ac.
C.S.=6 hr.
#46
CP 62
?=2162 cfs
D.A.=3181.1 ac.
C.S.=12 hr.
#62
CP 63
?=1713 cfs
D.A.=2113.4 ac.
C.S.=12 hr.
#63
CP 64
?=2551 cfs
D.A.=3489.4 ac.
C.S.=12 hr.
#64
CP 65
?=1802 cfs
D.A.=1773.6 ac.
C.S.=12 hr.
#65
CP 66
?=1914 cfs
D.A.=1812.0 ac.
C.S.=12 hr.
#66
CP 36
?=909 cfs
D.A.=819.4 ac.
C.S.=12 hr.
#36
CP 14
?=231 cfs
D.A.=149.1 ac.
C.S.=6 hr.
#14
CP 15
?=166 cfs
D.A.=92.2 ac.
C.S.=6 hr.
#15
CP 16
?=550 cfs
D.A.=908.4 ac.
C.S.=6 hr.
#16
CP 17
?=463 cfs
D.A.=825.8 ac.
C.S.=6 hr.
#17
WS 65
?=350 cfs
D.A.=263.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 66
?=397 cfs
D.A.=268.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 64
?=276 cfs
D.A.=209.0 ac.
C.S.=6 hr.
CP 37
?=145 cfs
D.A.=185.8 ac.
C.S.=6 hr.
#37
CP 12
?=3022 cfs
D.A.=3262.7 ac.
C.S.=12 hr.
#12
CP 13
?=247 cfs
D.A.=167.7 ac.
C.S.=6 hr.
#13
WS 15
?=166 cfs
D.A.=92.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 18
?=452 cfs
D.A.=298.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 46
?=265 cfs
D.A.=287.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 62
?=917 cfs
D.A.=678.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 63
?=299 cfs
D.A.=211.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 37
?=103 cfs
D.A.=55.7 ac.
C.S.=6 hr.
CP 34/35
?=150 cfs
D.A.=71.7 ac.
C.S.=6 hr.
#34=75%, #35=75%
WS 16
?=516 cfs
D.A.=449.2 ac.
C.S.=6 hr.
CP 19/20
?=4485 cfs
D.A.=3351.0 ac.
C.S.=12 hr.
#19=75%, #20=75%
19/20
WS 20/26
?=547 cfs
D.A.=1015.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 149
?=106 cfs
D.A.=127.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 50
?=919 cfs
D.A.=1049.0 ac.
C.S.=6 hr.
WS 48/50
?=357 cfs
D.A.=269.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 65
?=350 cfs
D.A.=263.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 66
?=397 cfs
D.A.=268.6 ac.
C.S.=6 hr.
WS 64
?=276 cfs
D.A.=209.0 ac.
C.S.=6 hr.
WS 37
?=103 cfs
D.A.=55.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 46
?=265 cfs
D.A.=287.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 62
?=917 cfs
D.A.=678.4 ac.
C.S.=6 hr.
WS 63
?=299 cfs
D.A.=211.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 15
?=166 cfs
D.A.=92.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 18
?=452 cfs
D.A.=298.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 16
?=516 cfs
D.A.=449.2 ac.
C.S.=6 hr.
WS 12
?=3022 cfs
D.A.=3262.7 ac.
C.S.=12 hr.
WS 13
?=247 cfs
D.A.=167.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 14
?=231 cfs
D.A.=149.1 ac.
C.S.=6 hr.
WS 17
?=463 cfs
D.A.=825.8 ac.
C.S.=6 hr.
WS 19
?=3318 cfs
D.A.=2811.5 ac.
C.S.=12 hr.
WS 18
?=256 cfs
D.A.=170.9 ac.
C.S.=6 hr.
WS 34/35
?=150 cfs
D.A.=71.7 ac.
C.S.=6 hr.
WS 19/20
?=4485 cfs
D.A.=3351.0 ac.
C.S.=12 hr.
CP 19/20
?=4485 cfs
D.A.=3351.0 ac.
C.S.=12 hr.
#19=75%, #20=75%
19/20
R=30'/75°(28)
R=30'/75°(30)
R=30'/75°(32)
R=67'/75°(37)
R=67'/75°(38)
R=67'/75°(39)
R=67'/75°(40)
R=67'/75°(41)
R=67'/75°(42)
R=67'/75°(43)
R=67'/75°(44)
R=67'/75°(45)
R=67'/75°(46)
R=67'/75°(47)
R=67'/75°(48)
R=67'/75°(49)
R=67'/75°(50)
R=67'/75°(51)
R=67'/75°(52)
R=67'/75°(53)
R=67'/75°(54)
R=67'/75°(55)
R=67'/75°(56)
R=67'/75°(57)
R=67'/75°(58)
R=67'/75°(59)
R=67'/75°(60)
R=67'/75°(61)
R=67'/75°(62)
R=67'/75°(63)
R=67'/75°(64)
R=67'/75°(65)
R=67'/75°(66)
R=67'/75°(67)
R=67'/75°(68)
R=67'/75°(69)
R=67'/75°(70)
R=67'/75°(71)
R=67'/75°(72)
R=67'/75°(73)
R=67'/75°(74)
R=67'/75°(75)
R=67'/75°(76)